

Scheda Tecnica del prodotto

RELAB. REV. 02 Ed. 07/01

DOCUMENTO NON FIRMATO IN QUANTO GESTITO MECCANOGRAFICAMENTE

SUPER AZ

DESCRIZIONE:

Detergente alcalino per il lavaggio esterno dei veicoli con sistemi a nebulizzazione o idropultrici. Presenta spiccate caratteristiche detergenti, sequestranti, sospensivanti dello sporco, facilità di risciacquo e proprietà antimacchia. Ideale per la pulizia di camion, autocarri, autocisterne, autovetture e teloni senza l'ausilio di spazzoloni. Ottimo per il prelavaggio di autoveicoli prima dell'ingresso nel tunnel di autolavaggio. Il notevole potere sgrassante permette la perfetta pulizia di pavimenti industriali, parti meccaniche e superfici metalliche particolarmente sporche.

SETTORI D'IMPIEGO:

Autolavaggio e industria.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

<i>ASPETTO</i>	Liquido limpido
<i>COLORE</i>	Blu
<i>ODORE</i>	Debole caratteristico
<i>PESO SPECIFICO</i>	1.080 ± 0.01 g/ml
<i>SOLUBILITÀ IN ACQUA</i>	Completa in ogni rapporto
<i>PH</i>	> 13
<i>STABILITÀ ALLE BASSE</i>	Stabile fino a -3° C
<i>TEMPERATURE</i>	
<i>CARATTERE CHIMICO</i>	Non ionico – cationico
<i>BIODEGRADABILITÀ</i>	Superiore al 90%

MODALITÀ D'USO:

LAVAGGIO SENZA SPAZZOLONI (camion, teloni, autocisterne, escavatori, etc) :

Diluire il prodotto 1 :40 - 1 :50 con acqua e spruzzare omogeneamente sulle superfici da pulire. Risciacquare ad alta pressione.

In presenza di sporco grossolano si consiglia un prelavaggio con solo acqua prima di procedere al lavaggio.

PRELAVAGGIO AUTOVEICOLI PRIMA DELL'INGRESSO NEL TUNNEL :

Diluire il prodotto 1 :40 - 1 :100 con acqua e nebulizzare omogeneamente ed inviare al tunnel.

In presenza di sporco grossolano si consiglia un prelavaggio con solo acqua ad alta pressione prima dell'invio sotto gli spazzoloni per evitare rigature della vernice

LAVAGGIO IN ASPIRAZIONE IDROPULTRICE :

Diluire 1:10 - 1:30 con acqua. Regolare il dosaggio dell'aspirazione, posizionare il termostato per un'erogazione dell'acqua a temperatura di 60° - 80° C.

Quindi passare omogeneamente su tutta la superficie e risciacquare.

AVVERTENZE:

Non fare asciugare il prodotto sulle superfici - operare possibilmente all'ombra: nebulizzare omogeneamente dal basso verso l'alto. Su superfici surriscaldate procedere al raffreddamento con acqua prima di nebulizzare la soluzione detergente. Rispettare le diluizioni d'uso.